

А К Т № 1

обследования объекта действующей инфраструктуры в Московской области

Первичное

(вид обследования – инициативное, плановое, внеплановое, первичное, повторное)

от "14" ноября 2018г., Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Одинцовская Лингвистическая гимназия. Одинцовского муниципального района
(наименование муниципального образования, наименование объекта и его
ведомственная принадлежность)

Адрес: Московская область, г. Одинцово ул. Маршала Крылова, д.20

Мною, экспертом системы добровольной сертификации ВОИ Экспертного центра
Московской областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (Свидетельство об аккредитации № ЭЦ-03-
1600001), Седловой Людмилой Сергеевной (Свидетельство Эксперта № ЭТ-01-1600048),
(фамилия, имя, отчество, № свидетельства эксперта)

в присутствии представителей Администрации объекта:

Заместитель директора по АХР Ошуева Л.В.,

Ведущий экономист Смирнова И.А.

при участии представителей других организаций:

(указать фамилии, имена и отчества представителей, их должности и контактные
телефоны)

изведено обследование объекта на предмет доступности его для пользования
инвалидами и другими маломобильными группами населения (МГН) и установлено:

1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- Отсутствует парковочное место для машин инвалидов.
- Ширина дорожки вокруг крыльца главного входа 5,8 м.
- Ширина лестницы на выходе с территории 5,83 м.
- Высота поручня 95 см
- Завершающая часть поручня не закруглена, не выходит на 30 см за край последней ступени.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

Главный вход

- Крыльцо – 4 ступени шириной 39 см каждая. Высота ступеней снизу вверх 16-15-14-15 см. Поручни отсутствуют.
- Отсутствует знак доступности для МГН.
- Первая и последняя ступени не имеют противоскользящую полосу.
- Перед крыльцом отсутствует тактильная предупреждающая плитка.
- Отсутствует тактильная информационная вывеска объекта со шрифтом Брайля.

- Отсутствует кнопка вызова помощи персонала.
- Пандус стационарный шириной между поручнями 170 см. Длина – 3,67 м.
- Уклон – 9,64%. Поверхность пандуса не противоскользящая.
- Лабариты площадки перед входом 12х11,5 м
- Перед входной дверью отсутствует предупреждающая тактильная плитка.
- Входная двустворчатая дверь имеет ширину 1-ой створки 60 см 2-х створок – 120 см. Дверь полусветлая. Снаружи отсутствует контрастное обрамление проема.
- Высота порога снаружи и внутри составляет 0,02 м
- Ширина тамбура 1,7 м, глубина тамбура 4,6 м.
- Дверь из тамбура двустворчатая, полусветлая, общая ширина 120 см, порог 0,01 м.
- Контрастная маркировка на прозрачных полотнах отсутствует.
- Второй тамбур габариты 1,7 х 2,2 м
- Металлоискатель – 70 см.
- У второго тамбура крыльцо вниз 3 ступени, высотой 15 см каждая, ширина площадки – 1,75 м
- Турникет после крыльца – 46 см
- Стойка охранника высотой 114 см.
- Дополнительный выход с левой стороны от металлоискателя - шириной 110 см. 8 ступеней высотой 15 см каждая. Высота поручней 95 см.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

- Отсутствует информация о доступном маршруте в места общего пользования и в зону обслуживания всех категорий инвалидов.
- Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели пешеходной поверхности на пути движения.
- В гардеробе 3 ступени вниз, каждая высотой 20 см. Крючки для одежды расположены на высоте 1,7 м и 0,7 м. Высота стойки гардероба 100 см.
- Вход в коридор. Двери 2-створчатые светлые, общая ширина 156 см.
- Отсутствуют противодульные панели внизу двери.
- Места отдыха высотой 45 см.
- Ширина дверных проемов в помещениях 90 см. Пороги отсутствуют.
- Двери глухие одностворчатые.
- Ширина коридора 3,2 м.
- На стеклянных поверхностях отсутствует контрастная маркировка.
- Лестница на второй этаж шириной 148 см, высота ступеней 15 см.
- Поручень с одной стороны высотой 90 см.
- Запасной выход – двери 2-створчатые полусветлые, одна дверь шириной 87 см, две створки - 120 см. Двери на лестницу двустворчатые шириной по 70 см.

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

- Наименования кабинетов, залов располагается на двери на высоте 1,8 м, не тактильны и не имеют шрифта Брайля

- Столовая имеет одновременно два входа по две двери полусветлые ширина каждой пары дверей 140 см. Пороги отсутствуют. Контрастная маркировка на стеклянных поверхностях дверей отсутствует.
- Буфет. Высота стойки 110 см. Стулья высотой 47 см, столы высотой 77 см
- Раковины для умывания высотой 79 см.
- Места обслуживания инвалидов не оборудованы средствами общения с инвалидами с нарушением слуха.
- Отсутствует увеличитель для слабовидящих.
- Зрительный зал – Входная дверь двустворчатая глухая размеры 87 см + 40 см, порог 3 см.
- Тамбур – ширина 2,3 м. Дверь из тамбура глухая двустворчатая размеры 87 см + 40 см. Порог – 3 см.
- Другой вход в зал – дверь глухая двустворчатая х 85 см. Порог – 6 см.
- Выставочный зал. Двери полусветлые. Отсутствует контрастная маркировка. Крыльцо в зале глубиной 160 см , 8 ступеней.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МГН

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

- Вход в туалет
- Дверной проем шириной 58 см. Дверь глухая открывается наружу
- Выключатель перед входом на высоте 1,82 м.
- Отсутствуют крючки для костылей, одежды.
- Отсутствует кнопка вызова персонала.
- Отсутствует обозначение доступности для МГН.
- Унитаз высотой 40 см, отсутствуют поручни
- Высота раковины 80 см, отсутствуют поручни.
- Высота зеркала 1 – 1,8 м
- Размеры туалета: 3,4 м х 2,4 м

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

- Отсутствует информация о зонах предоставления услуг для инвалидов
- Места обслуживания инвалидов не оборудованы индукционной петлей для слабослышащих.
- Системы средств информации и сигнализации об опасности не комплексные для всех категорий инвалидов.
- Информационные стенды не адаптированы для инвалидов с нарушениями зрения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- **передвигающихся с опорами:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **передвигающихся на креслах - колясках:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями зрения:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);

- с ограничением слуха: полная, частичная (нужное подчеркнуть)

8. Выполнены ли ранее внесенные предложения (акт № _____ от "____" _____ г.) выполнены, выполнены частично, не выполнены (нужное подчеркнуть)**

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации):

В целях обеспечения доступности объекта для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения необходимо осуществлять следующие мероприятия:

1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

- 1.1. Оборудовать 1 парковочное место для автотранспорта инвалидов, размерами 3,6х6 м. СП 59.13330.2016 (разд.5.2)
- 1.2. Парковочное место должно быть обозначено знаками доступности для инвалидов на вертикальной поверхности (стене, стойке) на высоте 1,5 – 2,0 м, а также продублировано контрастно на поверхности покрытия.
- 1.3. Парковочное место расположить максимально приближено к доступному входу на объект, но не далее 50 м;
- 1.4. На лестнице (выход с территории) установить закрывающиеся поручни с выступом на 30 см.
- 1.5. Перед лестницей и вверху лестницы установить предупреждающие тактильные указатели пешеходной поверхности на расстоянии 0,8 м (0,3 м отступ от ступени, 0,5 – ширина тактильной плитки) в соответствии с ГОСТ Р 52875.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

- 2.1. Нанести контрастную противоскользящую маркировку на горизонтальную поверхность двух ступеней входной группы шириной 0,08 – 0,1 м, отступ от края ступени 0,03 м, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.2. Установить кнопку вызова помощи персонала на высоте от 0,85 до 1,1 м в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 2.3. Разместить перед входом контрастную, тактильную (с объемными буквами и шрифтом Брайля) вывеску со стороны дверной ручки на высоте 1,3-1,4 м с наименованием, назначением и режимом работы объекта в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 2.4. Разместить перед входной дверью информирующий знак доступности для МПН в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 2.5. На крыльце установить закрывающийся поручень с выступом на 30 см.
- 2.6. Предусмотреть пандус на уровень первого этажа с уклоном не более 1:12, с двухуровневыми поручнями и колесотбойниками в соответствии с СП 59.13330.2016

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 3.1. Все важные информационные и навигационные обозначения сделать тактильными и продублировать шрифтом Брайля. Таблички, обозначающие

залы и кабинеты продублировать на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,6 в соответствии с СП 59.13330.2016

- 3.2. Оборудовать место в гардеробе для раздевания инвалидов и обозначить знаком доступности.
- 3.3. Предусмотреть минипандусы с уклоном не более 10% на всех металлических дверях с порогами выше 0,014 м, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 3.4. На полусветлых и светлых поверхностях дверей установить контрастную маркировку

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- 4.1. Оборудовать зону обслуживания индукционной петлей и обозначить знаком доступности для слабослышащих, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 4.2. Предусмотреть пониженную стойку для обслуживания инвалидов на кресле-коляске, высотой 0,85 м и с пространством для ног высотой 0,75 м, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 4.3. Оборудовать зону обслуживания увеличительной лупой для слабовидящих и обозначить знаком доступности. СП 59.13330.2016

5. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБИНЫ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ

- 5.1. Рекомендуется полностью переоборудовать существующий туалет.
 - 5.2. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. Двери должны открываться наружу.
 - 5.3. Установить унитаз высотой 0,5 м, длиной 0,7 м.
 - 5.4. Сбоку от унитаза предусмотреть пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также свободное пространство для разворота диам. 1,4 м.
 - 5.5. Предусмотреть установку стационарных и откидных поручней для унитаза.
 - 5.6. Установить крючки для костылей, одежды на высоте 1,05 и 1,4 м от уровня пола.
 - 5.7. Диспенсер для бумаги сделать открытым.
 - 5.8. Предусмотреть систему вызова помощи персонала
 - 5.9. Дверные ручки, кран, зеркало, диспенсер должны быть адаптированы для МГН.
 - 5.10. Санузел обозначить знаком доступности для МГН.
- Все рекомендации по устройству доступного санузла даны в соответствии с СП 59.13330.2016 (разд.6.3)

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

- 6.1. Систему средств информации и сигнализации об опасности предусмотреть комплексной для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с СП 59.13330.2016
- 6.2. Информационные знаки и символы должны быть идентичны, должны обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения, а также возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и расположении функциональных элементов, расположения путей эвакуации и т.п. (в соответствии с СП 59.13330.2016)

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования
комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов
и организаций, составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
из которых первый находится в Экспертном центре МООО ВОИ, второй — у
администрации объекта, третий - у эксперта.

14.11.2018 (дата)

Л.С. Седлова (инициалы, фамилия и подпись)
эксперта, проводившего проверку)

Представитель администрации объекта

Представитель МООО ВОИ:

Кобзенко И.К.

Н.И. Зеликов (подпись, инициалы, фамилия)

Экземпляр акта получил представитель:
администрации объекта

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)
органов социальной защиты населения

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)

другой организации
(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)

